


건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재
보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재
배관재 | 지붕재 | 칸막이
기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)


석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재

석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-1~4, 6,7	천장	텍스타일 -무석면	-	-	-	-	-	-	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행
Y-5	칸막이	방라이트	지휘관실	28.7	백석면	15	6	낮음	
Y-17	벽	압출성형 시멘트판	-	-	-	-	-	-	

* 건축물명 : 광진구청 본관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 자양로 117
* 도면번호 : 01
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 2
* 층 구분 : 지하 1층



건축자재별 그림 범례

천장재 / 바닥재 / 벽재
보온재 / 뿜칠재 / 내화피복재
배관재 / 지붕재 / 칸막이
기타물질 / 비석면 / 검출구역


건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)
석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재
석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-8,10	천장	텍스타일 -석면함유	자치행정과, 기획예산과	215.31	백석면	10~12	10	낮음	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행
Y-9	천장	텍스타일 -무석면	-	-	-	-	-	-	
Y-16	바닥	압출성형 시멘트판	계단	15.85	백석면	13	8	낮음	

* 건축물명 : 광진구청 본관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 자양로 117
* 도면번호 : 02
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 2
* 층 구분 : 지상 1층



건축자재별 그림 범례

천장재 / 바닥재 / 벽재
보온재 / 뿜칠재 / 내화피복재
배관재 / 지붕재 / 칸막이
기타물질 / 비석면 / 검출구역


건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)
석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재
석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-18	천장	텍스-무석면	-	-	-	-	-	-	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행
Y-19,20	천장	텍스-석면	부구청장실, 총무과, 총무과부속실, 전산실	210.3	백석면	10	10	낮음	
Y-21	칸막이	방라이트	총무과부속실, 부구청장	158.35	백석면	15	6	낮음	
Y-22	벽	압출성형 시멘트판	-	-	-	-	-	-	

* 건축물명 : 광진구청 본관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 자양로 117
* 도면번호 : 03
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 2
* 층 구분 : 지상 2층



건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재
보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재
배관재 | 지붕재 | 칸막이
기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)

석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재

석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-11	천장	텍스타일 -석면함유	정책팀	44.89	백석면	12	10	낮음	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행
Y-12~15	천장	텍스타일 -무석면	-	-	-	-	-	-	

* 건축물명 : 광진구청 본관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 자양로 117
* 도면번호 : 04
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 2
* 층 구분 : 지상 3층